



ITENS DA MIT REVISÃO PROGRAMADA	1ª revisão	2ª revisão	3ª revisão	4ª revisão	5ª revisão	6ª revisão	7ª revisão	8ª revisão	9ª revisão	10ª revisão
Substituir Filtro de Ar (modelo 2.0 e 3.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Filtro de Ar (modelo 2.2)		x		x		x		x		
Substituir Filtro de Ar (modelo 2.4)	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Substituir Filtro de Ar (PHEV)			x			x				x
Substituir Filtro de Ar-Condicionado (exceto PHEV)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Filtro de Óleo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Filtro de Combustível (modelo 2.4)						x				
Substituir Filtro de Combustível (modelo 2.2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Correia Dentada (modelo 3.0)										x
Substituir Arruela do Bujão do Cârtar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Velas de Ignição (modelos 2.0, 2.4 e 3.0)					x					x
Substituir Velas de Ignição (All New Outlander 3.0 PHEV e COMFORT)										x
Substituir Líquido de Arrefecimento (modelo 2.4)				x				x		
Substituir Óleo do Motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Substituir Óleo da Transmissão AT (modelo 2.0 e PHEV)				x						
Substituir Óleo do Diferencial traseiro (modelos 2.2, 2.4 e 3.0)								x		
Substituir Óleo do Diferencial dianteiro (modelo 2.2)								x		
Substituir Óleo da Caixa de Transferência (modelos 2.2, 2.4 e 3.0)								x		
Substituir Fluido de Freio				x				x		
Limpeza do Sistema de Combustível	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34 Pontos de Inspeção	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KIT Revisão Auto Box	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mão de Obra da Revisão	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OUTLANDER 2.0 (modelos de 20 1/2 até 20 1/5)	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 420,25 ávida-RS 981	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 420,25 ávida-RS 981	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 300,25 ávida-RS 1001
OUTLANDER 3.0 (modelos a partir de 20 1/3)	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 327 ávida-RS 1008	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 395,25 ávida-RS 1031	4X R\$ 245,75 ávida-RS 983	4X R\$ 865,25 ávida-RS 1341
OUTLANDER PHEV	4X R\$ 220,25 ávida-RS 981	4X R\$ 220,25 ávida-RS 981	4X R\$ 269,5 ávida-RS 1078	4X R\$ 406,5 ávida-RS 1026	4X R\$ 220,25 ávida-RS 981	4X R\$ 269,5 ávida-RS 1078	4X R\$ 220,25 ávida-RS 981	4X R\$ 406,5 ávida-RS 1078	4X R\$ 269,5 ávida-RS 1078	4X R\$ 400,25 ávida-RS 1601
OUTLANDER 2.2 DIESEL	4X R\$ 331,25 ávida-RS 1025	4X R\$ 395,5 ávida-RS 1092	4X R\$ 331,25 ávida-RS 1025	4X R\$ 476,75 ávida-RS 1007	4X R\$ 331,25 ávida-RS 1025	4X R\$ 395,5 ávida-RS 1092	4X R\$ 331,25 ávida-RS 1025	4X R\$ 544,25 ávida-RS 2177	4X R\$ 331,25 ávida-RS 1025	4X R\$ 395,5 ávida-RS 1092
OUTLANDER 2.0 COMFORT (modelos a partir de 20 1/6)	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 420,25 ávida-RS 981	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 420,25 ávida-RS 981	4X R\$ 242,75 ávida-RS 971	4X R\$ 698,75 ávida-RS 1025

## CONFORME AVALIAÇÃO TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA, OS ITENS ABAIXO PODERÃO SER RECOMENDADOS:

- Limpeza do sistema do ar-condicionado;
- Alinhamento;
- Balançamento;
- Limpeza do sistema de injeção;
- Troca de amortecedores;
- Troca de pastilhas;
- Troca de buchas da suspensão;
- Troca da correia do alternador;
- Troca da correia do ar-condicionado;
- Troca da correia da direção hidráulica;
- Troca das articulações da suspensão;
- Troca das palhetas do limpador do para-brisa.

No momento da MIT Revisão Programada, a troca dos itens relacionados ao lado, embora não obrigatória em todas as revisões, poderá ser recomendada após avaliação técnica da concessionária, condição e uso do veículo. **Promoção válida de 22/03/2021 a 30/04/2021 para veículos ano/modelo acima mencionados.** Itens de revisão de mão de obra indicados no Livrete de Bordo sob a rubrica "Substituir" estão cobertos pela promoção. Já os itens e mão de obra cuja substituição seja necessária após inspeção na revisão, não estão cobertos pela promoção e serão cobrados à parte. Lubrificantes e fluidos incluídos. Para mais informações da Revisão Preço Fixo, verifique o Livrete de Bordo do seu veículo. **Preço e condições podem ser alterados sem aviso prévio pela Montadora. Consulte sempre o Concessionário Mitsubishi para mais informações.**

